

## INTÉZKEDÉSI TERV EMISSZIÓ HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉSRE

1. A veszélyes hulladék égetőmű technológiájának felülvizsgálata (üzemeltetés és kibocsátás szempontjából), ha szükséges az üzemelési utasítás kiegészítése és aktualizálása.

Felelős: Szabó Bertalan  
Vanczák Károly

Műszaki vezető  
Üzemvezető

**Határidő: 2016. június 30.**

2. A beépített folyamatos emissziómérő berendezés negyedéves karbantartása és szervizelése, a mérőműszer rendszeres kalibrálása, nem megfelelő működés illetve határérték túllépés esetén rendkívüli kalibrálás.

Felelős: Szabó Bertalan  
Vanczák Károly

Műszaki vezető  
Üzemvezető

**Határidő: negyedévente illetve eseti**

3. A beépített mérőműszer meghibásodása esetén át kell állni a tartalék emissziómérő berendezésre, a meghibásodás okát fel kell tárni, valamint a javítását el kell végeztetni. A meghibásodásról az illetékes Környezetvédelmi Főosztályt írásban tájékoztatni szükséges.

Felelős: Szabó Bertalan  
Vanczák Károly  
Varga Szabolcs

Műszaki vezető  
Üzemvezető  
köfőm, ügyvezető helyettes

**Határidő: folyamatos**

4. A mintavevő szondában történő eltömődés megelőzése és elkerülése céljából **napi (munkanapokon) ellenőrzés** szükséges, melynek tényét erre a célra rendszeresített naplóban dokumentálni kell. Dugulás esetén a szondát haladéktalanul ki kell tisztítani.

Felelős: Szabó Bertalan  
Vanczák Károly  
Szabó Gyula

Műszaki vezető  
Üzemvezető  
Karbantó csoportvezető

**Határidő: folyamatos**

5. A beépített műszer telepítése és üzemeltetése során az MSZ EN 14181:2015 szabvány **(Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása. Az automatizált mérőrendszerek minőségbiztosítása )** szerint kell eljárni, azaz évenkénti ún. AST felülvizsgálattal kell igazolni, hogy a mérőműszer a szabványnak megfelelően működik (összemérés). Erről készített szakértői

véleményt a Környezetvédelmi Főosztály részére a kézhezvételt követő 10 napon belül meg kell küldeni.

Felelős: Varga Szabolcs                      köföm, ügyvezető helyettes

**Határidő: kézhezvételt követő 10 nap**

6. A 29/2014. (XI.28.) FM rendelet 13. §-ban foglaltak megfelelésére minden az égetéshez szükséges információt be kell szerezni a termelőtől, ha kell akkor a beszállítást megelőzően mintaelemzést kell elvégezni. Különös figyelmet kell fordítani az egészségügyi hulladékokra azok esetleges nehézfém tartalma miatt (pl. Hg). Az egészségügyi hulladékok beadagolására és kezelésére vonatkozó munkautasítást felül kell vizsgálni.

Felelős: Varga Szabolcs	köföm, ügyvezető helyettes
Molnár Edina	értékesítő
Molnár Róbert	értékesítő

**Határidő: 2016.június 30.**

7. A 616-1/2013. számú EKHE engedély levegővédelmi előírásaitól való eltérés valamint, a 29/2014. (XI.28.) FM rendelet kibocsátásra vonatkozó tartós túllépés esetén a hulladékadagolást részlegesen vagy azonnal le kell állítani, a rendszerbe be kell avatkozni. A jogszabályban előírt határérték túllépést a Környezetvédelmi Főosztály részére haladéktalanul be kell jelenteni. A Társaság részéről értesítendő:

Szabó Bertalan	műszaki vezető
Vanczák Károly	üzemvezető
Varga Szabolcs	köföm, ügyvezető helyettes
Lukács Flórián	ügyvezető

A továbbiakban a 3. pontban leírtak szerint kell eljárni.

Tiszaújváros, 2016-04-30