

Kommunális szilárd hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek heti 1 alkalommal ürítve								
helyszínrajz szerinti kód	gyűjtési hely helyi megnevezése	műszaki leírás	jogszabálynak való megfelelés	gyűjtött hulladék megnevezése	Hull. azonosító kód	kapacitás m3	kihasználtság	rendkívüli esemény
kh1	irodaház	aszfaltozott területen elhelyezett 3 db 1,1 m ³ szabványos gördülő műanyag zárt konténer	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	3,3	100%	-
kh2	öltöző	aszfaltozott területen elhelyezett 2 db 1,1 m ³ szabványos gördülő műanyag zárt konténer	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	2,2	100%	-
kh3	nagy raktár	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 1,1 m ³ szabványos gördülő műanyag zárt konténer	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	1,1	100%	-
kh4	120/35 kV-os trafóállomás	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-
kh5	széndiszpécser	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-
kh6	szerelőtéri műhelyek	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 1,1 m ³ szabványos gördülő fém zárt konténer	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	1,1	100%	-
kh7	villamos műhely	aszfaltozott területen elhelyezett 2 db 1,1 m ³ szabványos gördülő fém zárt konténer	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	2,2	100%	-
kh8	szállítási iroda	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-

kh9	műszerész műhely	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-
kh10	I. sz. porta	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	50%	-
kh11	rendészeti iroda	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-
kh12	hevedervulk műhely	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-
kh13	hordós tárolótér	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 1,1 m ³ szabványos gördülő műanyag zárt konténer	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	1,1	50%	-
kh14	diesel műhely	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-
kh15	szalagos gépészeti műhely	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-
kh16	gépjármű alkatrész raktár	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-
kh17	vasút állomás	aszfaltozott területen elhelyezett 1 db 0,24 m ³ műanyag hulladékgyűjtő zárt edényzet	megfelel	szilárd kommunális hulladék	200301	0,24	100%	-

PET palack gyűjtő Fémcsomagolás gyűjtő				Értesítés alapján Értesítés alapján				
szhk1	irodaház földszintje	épületen belül elhelyezett szelektív gyűjtő sziget	megfelel	papír alumíniumdoboz műanyagpalack üveg szárazelem	150101 150104 150102 150107 160602	0,25	100%	-
szhk2	szakos felolvasó helyiség	épületen belül elhelyezett szelektív gyűjtő sziget	megfelel	papír alumíniumdoboz műanyagpalack üveg szárazelem	150101 150104 150102 150107 160602	0,25	100%	-
szhn1	irodaház hátsó bejárat	aszfaltozott területen elhelyezett 2 db 1,1 m ³ szabványos gördülő műanyag zárt konténer	megfelel	alumíniumdoboz műanyagpalack üveg	150104 150102 150107	2,2	100%	-
szhn2	szakos öltöző bejárat	aszfaltozott területen elhelyezett 2 db 1,1 m ³ szabványos gördülő műanyag zárt konténer	megfelel	alumíniumdoboz műanyagpalack üveg	150104 150102 150107	2,2	100%	-

Kommunális szennyvíz munkahelyi gyűjtőhelyek megtelelésük ütemében ürítve								
kfh1	biztonsági szolgálat	szigetelt szennyvíz gyűjtő betonakna	megfelel	folyékony kommunális hulladék		5 m3	100%	-
kfh2	vulkanizáló műhely	szennyvíz gyűjtő fémtartály	megfelel	folyékony kommunális hulladék		5 m3	100%	-
kfh3	120/35 kV-os trafóállomás	szigetelt szennyvíz gyűjtő betonakna	megfelel	folyékony kommunális hulladék		10 m3	100%	-
kfh4	széndiszpécser	szigetelt szennyvíz gyűjtő betonakna	megfelel	folyékony kommunális hulladék		10 m3	100%	-

kfh5	mérlegház	szennyvíz gyűjtő fémtartály	megfelel	folyékony kommunális hulladék		5 m3	100%	-
kfh6	szerelő téri műhelyek	szigetelt szennyvíz gyűjtő betonakna	megfelel	folyékony kommunális hulladék		70 m3	100%	-
kfh7	öltöző	szigetelt szennyvíz ülepítő betonakna	megfelel	folyékony kommunális hulladék		30 m3	100%	-

Évente kétszer fölösiszap eltávolítva (5-5 m ³)								
kfh8	biológiai szennyvíz tisztító (SZK-60) ülepítője	szigetelt szennyvíz ülepítő betonakna	megfelel	folyékony kommunális szennyvíz iszap	190805	20 m3	25%	-