

## **MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV**

### **FELSZÍNI VÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ**

**MINTAVÉTELT VÉGEZTE:** **NNK Kft. Mintavételi csoport**

4025 Debrecen, Postakert u. 2.

Tel: (52) 532-185, (30) 248-48-16

Fax: (52) 532-009

**MEGRENDELŐ NEVE, CÍME:**

ATAK-MADA Kft.

4525 Rétközberencs, József A. u. 1/A.

**MINTAVÉTEL HELYE, JELLEGE:**

Sátoraljaújhely, baromfi telep

**ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK:**

| <b>MINTAVÉTELI-, MINTA ELŐKÉSZÍTÉSI<br/>ELJÁRÁSOKNÁL ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK</b>  | <b>HELYSZÍNI VIZSGÁLATOKNÁL<br/>ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK</b>   |
|--|--|
| FELSZÍNI VÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ:<br><b>MSZ EN ISO 5667-1:2007</b><br><b>MSZ EN ISO 5667-3:2013</b><br>MSZ EN ISO 19458: 2007<br>MSZ EN ISO 5667-16:2000 3-5. FEJEZET<br>FELSZÍN ALATTI VÍZ:<br><b>MSZ ISO 5667-11:2012</b><br>MSZ 448-43:1985 3. fejezet<br>FELSZÍNI VÍZ:<br>MSZ ISO 5667-4:1995<br>MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont szabvány) | FELSZÍNI VÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ:<br>MSZ 448-2:19671. FEJEZET (visszavont szabvány)<br>MSZ 1484-22:2009<br>MSZ EN 27888:1998<br>MSZ EN ISO 7393-2:2000 |

|                               |                                      |      |
|-------------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>MINTAVÉTEL IDEJE:</b>      | 2017.05.18., 2017.05.31, 2017.06.02. |      |
| <b>MINTAVÉTEL KEZDETE:</b>    | óra                                  | perc |
| <b>MINTAVÉTEL VÉGE</b>        | óra                                  | perc |
| <b>MINTAVÉTEL IDŐTARTAMA:</b> | óra                                  | perc |

**MINTAVEVŐ NEVE:** Böszörményi András

**AZ NNK KFT. MINTAVÉTELI CSOPORT A NAT ÁLTAL NAT-7-0039/2014 SZÁMON  
AKKREDITÁLT MINTAVEVŐ SZERVEZET.**

**OLDALSZÁM: 2 / 3**

**MUNKASZÁM: 225/2017**

**MINTAVÉTEL MÓDJA, FOLYAMATA:**

Az említett területen kézi motoros fúróberendezés segítségével 12 db mintavételi furat került kivitelezésre. Furatokból összesen 12 db felszín alatti vízminta került megvételre, tisztító szivattyúzást követően.

A mintavétel során a telep mellett található csapadékvíz elvezető csatornából mintavételi edény segítségével felszíni vízmintavétel történt (225/CS1, 225/CS2).

Ezek mellett a telepen található monitoring kútból, tisztító szivattyúzást követően felszín alatti vízmintavétel történt (225/SZF10).

**HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK, MÉRÉSEK:**

A mintavétel során megállapításra került a furatok EOv koordinátái. További helyszíni vizsgálat nem történt.

| <b>Előre felvett adatok:</b> | <b>Vizsgálandó furat paraméterei</b> |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Helység:                     | Sátoraljaújhely, baromfi telep       |        |        |        |        |        |
| Furatszám:                   | F1                                   | F2     | F3     | F4     | F5     | F6     |
| A fúrás éve:                 |                                      |        |        |        |        |        |
| EOV <sub>x</sub> *           | 340565                               | 340595 | 340843 | 340610 | 340616 | 340553 |
| EOV <sub>y</sub> *           | 844500                               | 844533 | 844663 | 844485 | 844532 | 844549 |

| <b>Előre felvett adatok:</b> | <b>Vizsgálandó furat paraméterei</b> |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Helység:                     | Sátoraljaújhely, baromfi telep       |        |        |        |        |        |
| Furatszám:                   | F7                                   | F8     | F9     | F10    | F11    | F12    |
| A fúrás éve:                 |                                      |        |        |        |        |        |
| EOV <sub>x</sub> *           | 340506                               | 340653 | 340590 | 340536 | 340575 | 340651 |
| EOV <sub>y</sub> *           | 844522                               | 844634 | 844641 | 844629 | 844613 | 844606 |

\* Az EOv koordináták tájékoztató jellegűek. További felhasználás esetén felülvizsgálatuk szükséges.

**AZ NNK KFT. MINTAVÉTELI CSOPORT A NAT ÁLTAL NAT-7-0039/2014 SZÁMON  
AKKREDITÁLT MINTAVEVŐ SZERVEZET.**

**OLDALSZÁM: 3 / 3**

**MUNKASZÁM: 225/2017**

**MINTÁK JELLEGE, MENNYISÉGE:**

A vizsgált területen 13 db felszín alatti vízminta, 2 db felszíni vízminta került megvételre.

| Minta típusa          | Minta kódja | Mintavételi edényzet  |
|-----------------------|-------------|---|
| Felszín alatti<br>víz | 225/F1      | 1 db 1 l PET/minta<br><input type="checkbox"/> 0,5 l PET<br>1 db 1 l üveg/minta<br><input type="checkbox"/> 0,5 l üveg<br><input type="checkbox"/> 40 ml EPA (savazott)<br><input type="checkbox"/> 40 ml EPA<br><input type="checkbox"/> 0,5 l bakteriológiai vizsgálat<br><input type="checkbox"/> 1,5 l biológiai vizsgálat<br><input type="checkbox"/> Egyéb: |
|                       | 225/F2      |   |
|                       | 225/F3      |   |
|                       | 225/F4      |   |
|                       | 225/F5      |   |
|                       | 225/F6      |   |
|                       | 225/F7      |   |
|                       | 225/F8      |   |
|                       | 225/F9      |   |
|                       | 225/F10     |   |
|                       | 225/F11     |   |
|                       | 225/F12     |   |
| Felszíni víz          | 225/SZF10   |   |
|                       | 225/CS1     |   |
|                       | 225/CS2     |   |

Az edényzetet az ANALAB Kft. laboratóriuma biztosította. A minták az ANALAB Kft. laboratóriumába kerültek beszállításra.

**A MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV CSAK A LEÍRT MINTÁRA /VAGY MINTÁKRA/ VONATKOZIK. A JEGYZŐKÖNYV 3 OLDALBÓL ÁLL. A MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV AZ NNK KFT. MINTAVÉTELI CSOPORT ENGEDÉLYE NÉLKÜL CSAK TELJES TERJEDELEMBEN MÁSOLHATÓ!**

Debrecen, 2017. 06. 05.

  
Mintavevő aláírása

  
**NNK KFT.**  
 4025 Debrecen, Iskola u. 3. TT/1  
 Adószám: 11976738-2-09  
 Kozák János  
 Ügyvezető