


Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a BO-08/KT/3449-45/2017. sz. környezetvédelmi engedély meghosszabbítása okán
„Radosvány I. – lignit II.” külfejtés szénbánya

7/1. sz. melléklet

Levegőtisztaságvédelmi Mérőállomások



Geo-Triplán
Mérnöki Stúdió Kft.
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/A.


Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Fax.: 06-34/425-073,
E-mail: geotriplan@gmail.com

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a BO-08/KT/3449-45/2017. sz. környezetvédelmi engedély meghosszabbítása okán
„Radostyán I. – lignit II.” külfejtéses szénbánya


7/2. sz. melléklet

Kazincbarcika – Egressy Béni u. 1.

2022.01.01. – 2022.05.01.




Kazincbarcika




Kazincbarcika


Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a BO-08/KT/3449-45/2017. sz. környezetvédelmi engedély meghosszabbítása okán
„Radostyán I. – lignit II.” külfejtéses szénbánya



Kazincbarcika




Kazincbarcika




Kazincbarcika


Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a BO-08/KT/3449-45/2017. sz. környezetvédelmi engedély meghosszabbítása okán
„Radostyán I. – lignit II.” külfejtéses szénbánya



Kazincbarcika



Kazincbarcika





Kazincbarcika

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a BO-08/KT/3449-45/2017. sz. környezetvédelmi engedély meghosszabbítása okán
„Radostyán I. – lignit II.” külfejtéses szénbánya


7/3. sz. melléklet

Sajószentpéter – Sport u. 13.


2022.01.01. – 2022.05.01.




Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a BO-08/KT/3449-45/2017. sz. környezetvédelmi engedély meghosszabbítása okán
„Radostyán I. – lignit II.” külfejtéses szénbánya



Sajószentpéter




Sajószentpéter




Sajószentpéter


Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a BO-08/KT/3449-45/2017. sz. környezetvédelmi engedély meghosszabbítása okán
„Radostyán I. – lignit II.” külfejtéses szénbánya



Sajószentpéter



Sajószentpéter



Sajószentpéter